

交通死亡事故発生通報

(平成29年中 24時間死者23件24人目)

2トントラックが対向車線にはみ出し、大型バスと正面衝突！

1 発生日時

平成29年9月6日(水) 午前8時25分ころ 天候・雨

2 発生場所

西置賜郡白鷹町大字滝野地内 国道348号
非市街地 路面：濡れ トンネル内 左カーブ
現場の規制：追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

3 当事者

A 準中型貨物自動車 ※スタッドレスタイヤ装着

宮城県 会社員 38歳 男性

通行目的 業務中

午前10時58分 死亡(両下肢開放骨折による失血死)

B 大型バス


山形市 会社員 40歳 男性

通行目的 業務中

4 事故の概要

Aは、濡れ路面の左カーブを進行する際、対向車線にはみ出し、対向してきたBと正面衝突したもの。

Aが濡れ路面でスリップした可能性があるとして捜査中。



【A進行方向からの見とおし】

夏場のスタッドレスタイヤ使用は注意!!

《スタッドレスタイヤの特徴》

- ◎ハイドロプレーニング現象(*)が起きやすい
- ◎乾燥・濡れ路面では、夏タイヤよりも止まりにくい

※タイヤと路面の間に水の膜ができ、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

夏タイヤとの違いを理解し、特に濡れ路面の走行時は十分な注意を!

～濡れ路面でのスリップ事故防止のために～

- ◆ 路面乾燥時よりも速度を抑えて運転しましょう。
- ◆ トンネルの中と外では、路面状況が変わります。
トンネルに入るとき、出るときは、速度を抑え、路面状況に注意して運転しましょう。